


Geodætisk Instituts Observatorium

Buddinge Batteri

1-13-



- 1 Pindstakler
- 2 Urkvaler
- 3 Kæbelhus
- 4 Maderrum
- 5 Kæbelhus
- 6 Vestre Observatorium
- 7 Østre
- 8 Maderrum
- 9 Radiomaster
- 10 Kontorbygning
- 11 Basiskur
- 12 G.A.II Kontor
- 13 G.A.I's Garage
- 14 G.A.I's Garage
- 15 Maleristakur
- 16 Skur
- 17 Trykkesti
- 18 Lykkestakur

Signaturforklaring

- Arkivkæde
- Værelse
- Fløjstang
- Rust
- Medfølgende
- Skaphorn
- Trappe

Omstalt November 1942 B)
 Revideret Maj 1944 B)
 Feb. 1952 J.M. 1:200



CENTRALBUREAU

CLASSE KONGENS
 BYGNINGSINSPEKTORAT


19561

Overinspektør
 Centralinspektør
 Sektionschef
 Emil Jensen
 Carl Jensen
 Sørensen

Geodætisk Instituts Observatorium

Buddinge Batteri

1-13-



- 1 Rindstakler
- 2 Urstakler
- 3 Røsthus
- 4 Masterrum
- 5 Røsthus
- 6 Veste Observatorium
- 7 Østre
- 8 Masterrum
- 9 Radiomaster
- 10 Kontorbygning
- 11 Basiskur
- 12 G.A. II Kontor
- 13 G.A. I's Garage
- 14 G.A. II's Garage
- 15 Materialskur
- 16 Skur
- 17 Trykkest
- 18 Cykelskur

Signaturforklaring

- ☐ Arkivkabiner
- ☐ Værelser
- ☐ Fløjstue
- ☐ Fløjt
- ☐ Nedfaldsrend
- ☐ Støpsten
- ☐ Trappe

Omstalt November 1942 B)
 Amdretet Maj 1944 B)
 Feb. 1952 J.M. 1:200



CENTRALBUREAU

GLADISE KONGENS
 BYGNINGSINSPEKTORAT

19561

Overinspektør
 Centralinspektør
 Sektionschef
 Emil Jensen
 C. S. Sørensen
 Sørensen 1959

